





# 新里北小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図

- 対策検討メンバー
- 教育委員会
  - 学校、PTA
  - 道路管理者
  - 警察署



43 橋の両端のガードが不備で、子どもが簡単に落ちてしまいそう。

＜対策内容＞

橋の整備により改善された。

新里北小学校

赤城ハイランドテクノ工業団地

童沢貯水池

凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在  
平成25年作成地図

新里北小学校は学校指定通学路なし

ぐんま昆虫の森

1:10,000

