



# 梅田南小学校 平成31(令和元)年度通学路交通安全対策箇所図(2)

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



18 カーブのところが歩道が狭くなっている。

＜対策内容＞  
 町会から地権者へ樹木の伐採を依頼。



16 横断歩道はあるが車両速度が高く横断が危険。

＜対策内容＞  
 児童に注意喚起をする。



19 横断歩道がなく車の往来があるため横断が危険。

＜対策内容＞  
 危険箇所であることを児童へ指導。  
 警察による交通指導。



20 見通しが悪く、車両速度が高い。

＜対策内容＞  
 路面標示、外側線の引き直し済み。



凡例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 令和元年7月3日 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000

