





# 北小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
 教育委員会  
 学校、PTA  
 道路管理者  
 警察署



7 歩道橋の階段に穴が空いている。  
 <対策内容>  
 改修工事(歩道橋、防護柵、舗装等の修繕)済。



特別支援学校

8 歩道・路側帯がない。  
 <対策内容>  
 改修工事(路面標示、外側線の引き直し)済



凡例  
 小学校  
 対策箇所  
 学校指定通学路  
 令和2年8月 現在  
 平成25年作成地図

1:10,000