



新里東小学校 令和2年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



消防署
大間々新里分署

新里中学校

50 見通しの悪い交差点。
〈対策内容〉
左右の確認を十分にいき、飛び出しをしないよう児童に指導した。



49 横断歩道の白線やマークが薄くなってきている。
〈対策内容〉
左右の確認を十分にいき、飛び出しをしないよう児童に指導したり、職員が見届け、指導したりした。



52 路側帯の白線が薄くなってきている。
〈対策内容〉
歩道白線内を1列で歩くように指導した。
白線(路面標示、外側線)の引き直しの予定(令和3年度)



53 横断歩道の白線が薄くなってきている。
〈対策内容〉
左右の確認を十分にいき、飛び出しをしないよう児童に指導した。



51 道路幅が狭い、歩行が危険。
路側帯の白線が薄くなってきている。
〈対策内容〉
歩道白線内を1列で歩くように指導した。
白線(路面標示、外側線)の引き直しの予定(令和3年度)



新里東小学校

東新川駅

凡 例
— 小学校
○ 対策箇所
— 学校指定通学路
令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1 : 10,000