




天沼小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



55 植え込みが伸びすぎて見通しが悪い
 <対策内容>
 市(土木課)対策済み。



54 車道が狭い割に交通量が多い。すれ違う際に歩行者と近く、白線も消えかかっている。
 <対策内容>
 児童への注意喚起をした。市(土木課)へ依頼済み。



58 歩道がない。
 <対策内容>
 児童への注意喚起をした。市(土木課)へ依頼済み。



57 信号待ちをしているときの待避場所が狭い
 <対策内容>
 児童への注意喚起をした。市(土木課)へ依頼済み。



53 横断歩道が消えかけている
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



56 歩道が狭く、白線が消えかかっている箇所がある。
 <対策内容>
 児童への注意喚起をした。市(土木課)へ依頼済み。



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図