





北小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



16 樹木や電柱で道幅が狭く、歩行者は車道にはみ出る。

＜対策内容＞
 「歩行者注意」の路面表示や押しボタン式の信号機の設置の依頼。



17 消防署の移転で横断歩道が消えてしまった。近くの横断歩道の線が消えかかっている。

＜対策内容＞
 消防署が移転して消えてしまった歩道を10m位北側に移設の依頼。消えかかっている横断歩道を引き直しの依頼。桐生警察署へ依頼済み。



18 丁字路に進入してくる車両がスピードを落とさない。

＜対策内容＞
 「交差点注意」「歩行者注意」の路面標示の依頼。
 市（土木課）へ依頼済み。



20 横断歩道が消えかかっている。桐生工業高校生徒の抜け道にも利用され、交通量が多い。

＜対策内容＞
 消えかかっている横断歩道と「止まれ」標示の引き直しの依頼。
 桐生警察署へ依頼済み。



19 外灯がないため、夕方や夜間の通行が危険。

＜対策内容＞
 外灯の設置を依頼。



凡例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路

令和2年8月 現在
 平成25年作成地図

1:10,000