



# 新里東小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー  
教育委員会  
学校、PTA  
道路管理者  
警察署



消防署  
大間々新里分署

総合グラウンド

新里中学校

新里中央小学校

新里総合センター

東新川駅

新里東小学校

新川駅

90 スピードを出して走行する車両が多い。路側帯が狭い。  
＜対策内容＞  
児童に歩道の白線を1列で歩くように指導した。  
市(土木課)へ依頼済み。



86 見通しが悪い。  
＜対策内容＞  
児童に左右の確認を十分にを行い、飛び出しをしないように指導した。  
市(土木課)依頼済み。



85 横断歩道の白線やマークが薄くなってきている。  
＜対策内容＞  
児童に左右の確認を十分にを行い、飛び出しをしないよう指導した。また、職員が危険箇所に行き指導した。  
桐生警察署へ依頼済み。



88 路側帯の白線が薄くなってきている。  
＜対策内容＞  
児童に歩道の白線を1列で歩くように指導した。  
市(土木課)へ依頼済み。



87 路側帯の白線が薄くなってきている。  
＜対策内容＞  
児童に歩道の白線を1列で歩くように指導した。  
市(土木課)へ依頼済み。



89 横断歩道の白線が薄くなってきている。  
＜対策内容＞  
児童に左右の確認を十分にを行い、飛び出しをしないよう指導した。  
桐生警察署へ依頼済み。



凡 例  
— 小学校  
○ 対策箇所  
— 学校指定通学路  
令和元年 7月 3日 現在  
平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし

1:10,000