


神明小学校 令和3年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



71 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



72 路側帯白線なし。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



70 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



73 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



69 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



76 場が高く、左折車の見通し悪い。
 <対策内容>
 児童への安全指導を行った。



63 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



64 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



60 横断歩道白線薄い。「止まれ」表示薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



65 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



78 歩道がゴミ捨て場になっており、車道に出て歩かなければならない。
 <対策内容>
 児童への安全指導を行った。
 市(土木課)へ依頼済み



61 「止まれ」表示薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



66 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



62 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



59 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



74 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



67 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



77 車道が狭く、交通量が多い(画像無し)。
 <対策内容>
 児童への安全指導を行った。
 市(土木課)へ依頼済み

68 路側帯白線薄い。
 <対策内容>
 市(土木課)へ依頼済み。



75 横断歩道白線薄い。
 <対策内容>
 桐生警察署へ依頼済み。



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図