





東小学校 令和4年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署




1 横断歩道3箇所の白線が薄い・右折車左折車共に勢よく曲がってくる車両あり

<対策内容>
 警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。看板「注意 子どもの飛び出し」を設置予定。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。




2 スロープのボルトが出ていて危険

<対策内容>
 市土木課に指導を依頼。




3 横断歩道4箇所の白線が薄い・歩道の白線がほとんど消えている

<対策内容>
 警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。




4 信号の位置が高く見づらい・横断歩道、歩道の白線が薄い

<対策内容>
 警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。看板「学童多し 最後行」を設置予定。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。




7 高い塀があるため、脇道から出てくる車を確認できず、危険。

<対策内容>
 危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。




6 横断歩道の白線が薄い

<対策内容>
 通学路対策委員会にて統合が廃止を検討という案がでた。



5 細い道から信号のない道路を横断するため、自動車の往來を確認できるミラーがあるとよい。

<対策内容>
 警察(市土木課等)にミラーの設置を依頼。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。



凡例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1 : 10,000