




梅田南小学校 令和4年度通学路 交通安全対策箇所図(2)

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



27 道路脇、民家の樹木、走行障害

<対策内容>
枝の伐採を合同点検時に依頼したが、地権者の同意が必要とのこと、ガードレール内側部分の雑草等の除去がされた。道路へのほみ出し注意等の走行時の注意指導を行った。



26 外側線が薄くなっている

<対策内容>
合同点検時に依頼した外側線が引き直された。待機時や歩道を渡る際に、十分に安全確認をするよう指導した。



32 停止線が薄くなっている

<対策内容>
薄くなっていた停止線及び止まれるの路面標示の引き直しが行われた。

凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000

