



69 塀が高く、直前までよく見えない。

<対策内容>
7月のSZ対策委員会で、路側帯のライン及びカーブミラーの設置を依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。



66 横断歩道のラインが消えてしまっている。

<対策内容>
7月のSZ対策委員会で、ラインの引き直しを依頼した。



※新里中北側、佐藤商店前の交差点です。

68 道が狭く、歩くのに注意が必要。

<対策内容>
私有地との間わりがあること、また道幅の早期拡張は望めないため、集会等を通じて児童に指導を行っていくが、危険である。



67 カーブになっていて、見通しが悪い。

<対策内容>
7月のSZ対策委員会で、カーブミラーの設置を依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。



70 道が狭く、転落の危険性がある。

<対策内容>
7月のSZ対策委員会で、歩道車道境界ブロックの設置、路側帯のラインの引き直しを依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。



新里中央小学校 令和4年度通学路
交通安全対策箇所図

- 凡 例
- 小学校
 - 対策箇所
 - 学校指定通学路
- 令和元年 7月 3日 現在
平成25年作成地図

- 対策検討メンバー
- 教育委員会
 - 学校、PTA
 - 道路管理者
 - 警察署



1 : 10,000

新里中央小学校は学校指定通学路なし