

新里東小学校 令和4年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



消防署
 大間々新里分署

総合グラウンド

新里中学校

72 見通しが悪い。

＜対策内容＞
 児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないように指導した。



76

歩道が狭く危険である。自動車の速度も速い。
 ＜対策内容＞
 児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。また、自治会に改善要望を提出したところ注意喚起の看板を取り付けていた。



79 歩道に緑色の塗装あり。塗装の劣化のため、雨の日など濡れると滑りやすく転倒する危険あり。

＜対策内容＞
 雨の日などは、ゆっくり慎重に歩くように指導した。また、スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼した。



71 横断歩道の白線やマークが薄くなってきている。

＜対策内容＞
 児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしない指導した。また、職員が危険箇所に行き指導した。なお、10月に横断歩道の白線やマークを塗り直していただいた。



東新川駅

新里東小学校

77

歩道に凹んでいるところがある。踏み転ぶ等の危険あり。
 ＜対策内容＞
 スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼した。なお、9月に歩道の補修をしていただいた。



74 路側帯の白線が薄くなってきている。

＜対策内容＞
 児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。



73 路側帯の白線が薄くなってきている。

＜対策内容＞
 児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。



78 交通量が多く、歩道が狭い。

＜対策内容＞
 児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしない指導した。また、スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼したことで、緑石に車線分離標を取り付けていただいた。



75 横断歩道の白線が薄くなってきている。

＜対策内容＞
 児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう指導した。



凡 例
 小学校
 対策箇所
 学校指定通学路
 令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

新里東小学校は学校指定通学路なし