

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R4.7.31現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	桐生市立東小学校	③市町村	市道10588号線	仲町1丁目 青年の家付近	横断歩道3箇所の白線が薄い・右折車左折車共に勢いよく曲がってくる車両あり	警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。看板「注意 子どもの飛び出し」を設置予定。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。
2	桐生市立東小学校	③市町村	市道10608号線	東1丁目 福田公認会計士事務所付近	スロープのボルトが出ていて危険	市土木課に指導を依頼。
3	桐生市立東小学校	③市町村	市道10577号線	東5丁目 ウチヤマ菓子店付近～小川医院付近	横断歩道4箇所の白線が薄い・歩道の白線がほとんど消えている	警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。
4	桐生市立東小学校	③市町村	市道10359号線	東5丁目 出口商店付近	信号の位置が高く見づらい・横断歩道、歩道の白線が薄い	警察(市土木課等)に外側線と歩道の引き直しを依頼。看板「学童多し 最徐行」を設置予定。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。
5	桐生市立東小学校	③市町村	市道10670号線	東7丁目 東洋ポリーズ付近	細い道から信号のない道路を横断するため、自動車の往來を確認できるミラーがあるとよい。	警察(市土木課等)にミラーの設置を依頼。危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。
6	桐生市立東小学校	③市町村	市道10670号線	東6丁目 高架下付近	横断歩道の白線が薄い	通学路対策委員会にて統合か廃止を検討という案がでた。
7	桐生市立東小学校	③市町村	市道1-28号線	本町6丁目 船定付近	高い塀があるため、脇道から出てくる車を確認できず、危険。	危険箇所を載せた安全マップを保護者に配付し注意喚起を行った。
8	桐生市立西小学校	③市町村	市道10015号線	西幼稚園交差点	交差点(横断歩道用)の車両分離標ポールが1カ所ない。児童の登校時に中・高校生の通学が重なり、通行量が多く危険である。	既に土木課により、ポール設置済み。
9	桐生市立西小学校	③市町村	市道10015号線 市道2-37号線	堤町2丁目6番北村商店付近～3丁目青葉台入り口付近	歩道のない道路であるが、路側帯(道路の両側)の白線が消えている。通学路であり、自動車の通行量も多く、危険。	令和3年度に一部危険と思われる坂道の箇所は、白線の塗り直し済みである。また、令和4年度に引き続き、白線の塗り直し済み。
10	桐生市立西小学校	③市町村	市道10189号線	永楽町6番地付近桐生織物会館北側付近の道路	道路の両側とも路側帯の白線が消えている箇所が多い。	歩道の白線の塗り直し済み
11	桐生市立南小学校	③市町村	三吉町通り	足利銀行からドラッグスギまでの歩道	歩道が狭く、電柱もある。雨の日は傘を差して通れない。車道に出る必要があり危険。	児童への注意喚起
12	桐生市立南小学校	③市町村	中通り	中通り大橋から南小までの直線道路	交通量が多く、スピードも出ている。「新宿」の交差点の横断歩道を渡る際に、歩行者が建物に隠れ、走行中の左折車の死角となり危険。	児童への注意喚起
13	桐生市立南小学校	③市町村	昭和通り	桐生大学附属幼稚園付近	時間帯により、自動車が勢いよく出てきて危険。	児童への注意喚起
14	桐生市立南小学校	③市町村	三吉町通り	貸衣装いしかわ付近交差点	見通しが悪く、死角の脇道から出てくる車にぶつかる危険がある。ミラーも見づらく危険。	児童への注意喚起
15	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1-7-45付近	信号機がなく、横断歩道が消えかかっている。民家の大木が道路に張り出しており、見通しが悪く、落ち葉等で路面が滑りやすい。歩道も狭く、児童が車道にはみ出している。	道路にはみ出している大木は県土不事務所から地権者に指導依頼。通行について注意するよう、保護者および児童に注意喚起。
16	桐生市立北小学校	③市町村	山手通りから桐生田沼線に抜ける私道	横山町2丁目北小体育館東側歩道	児童が傘をさして歩く際、歩道にある標識にぶつかってしまうため、車道に降りて歩かなければならない。	標識を近くの電柱に移設することを警察に依頼。児童の登校時には職員が立哨しているため、適宜声かけをする。

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R4.7.31現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
17	桐生市立北小学校	③市町村	中通りから東2丁目に抜ける私道	東2-1 さくらや歯科医院裏交差点	「止まれ」の路面標示と停止線が消えており、交差点を一時停止せずに右左折する車が多い。	「止まれ」の路面標示と停止線の書き直しを警察に依頼。通行について注意するよう、保護者および児童に注意喚起。
18	桐生市立北小学校	③市町村	桐生 山手通り	宮本町1-2-35付近小島歯科医院駐車場横の坂道	「止まれ」の路面標示が消えている。細い道だが交通量が多く、高校生と軽自動車の事故があった。	「止まれ」の路面標示の引き直しを警察に依頼。通行について注意するよう、保護者および児童に注意喚起。
19	桐生市立北小学校	②県	桐生田沼線	天神町1-7-35付近東分署と群馬大学の間の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。信号機もないため、スピードを出してくる車が多い。	横断歩道の引き直し、歩行者用の押しボタン信号の設置を警察に依頼。通行について注意するよう、保護者および児童に注意喚起。
20	桐生市立北小学校	③市町村	桐生 山手通り	天神町1-7付近東分署と旧北中の間	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の引き直しを警察に依頼。通行について注意するよう、保護者および児童に注意喚起。
21	桐生市立境野小学校	③市町村	市道20110号線 他	山本うどん前交差点	信号の付近に電柱があり、児童の歩く路側帯まで車が寄ってくるので危険。見通しも悪く、交差点に歩行者専用信号機がないので、児童が渡る時に危険。	警察に対策を依頼し、歩行者用信号の設置が検討されている。
22	桐生市立境野小学校	③市町村	市道1-17号線	境野小学校西側の道路	スピードを出す車が多いが、信号もなく、道がカーブをしていて、横断する際に危険。また、ポールが歩道上にある箇所もあり、危険。	土木課に対策を依頼し、ポールについては、撤去済み。
23	桐生市立境野小学校	③市町村	市道20110号線	新井輪店付近の交差点	見通しが悪く、交差するどちらの道路も狭いので、一時停止がわかりにくく事故が多い。かつては信号があった。	土木課に対策を依頼し、「学童注意」の文字を路面に記入済み。
24	桐生市立広沢小学校	③市町村	市道1-18号線	明治製作所、斎藤鉄工付近の道路	路側帯が消えている。	スクールゾーン対策委員会に危険箇所をあげて、地域で対策について話し合いを行った。
25	桐生市立広沢小学校		(主)桐生・岩舟線	広沢4丁目歩道橋	歩道橋の劣化	スクールゾーン対策委員会に危険箇所をあげて、地域で対策について話し合いを行った。
26	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 2-9	梅田一丁目信号 交差点(旧桐女高前)	外側線が薄くなっている	合同点検時に依頼した外側線が引き直された。待機時や歩道を渡る際に、十分に安全確認をするよう指導した。
27	桐生市立梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	そば処一生付近	道路脇、民家の樹木、走行障害	枝の伐採を合同点検時に依頼したが、地権者の同意が必要とのこと。ガードレール内側部分の雑草等の除去がされた。道路へのはみ出し注意等の走行時の注意指導を行った。
28	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 40094	梅田南小西門から栗生橋にかけての道路	停止線が薄くなっている	合同点検後に市土木課と状況の際引き直しを依頼。停止線前に「児童注意」の文字が路面に書かれた。一時停止と進行時の安全確認の指導をした。
29	桐生市立梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	梅田三丁目信号付近	押しボタン式信号機で横断の際に車は止まるが、カーブで見通しが悪く交通量も多い。	合同点検の際に依頼した信号機を見やすくするための伐採が行われた。歩道利用時に安全な位置での待機を指導した。
30	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 40088	高沢川沿いの竹林	崖下への転落防止用柵なし	合同点検後に市土木課と状況確認した際、市道部分に柵の増設が提案されて設置済み。通行時に崖側へ行かないよう指導した。
31	桐生市立梅田南小学校	②県	(主)桐生田沼線	平和屋付近	歩道幅員が狭い。ガードレールがない。歩道が曖昧。側溝がガタついており危険。	合同点検で、可能な対策の実施を依頼。路側帯の白線や道路が合流する位置に点線を表示し、車の走行する場所が明示された。通行時に車道側から遠い位置での歩行を指導した。
32	桐生市立梅田南小学校	③市町村	市道 40024	たかぞのこども園側 7-11前 交差点	停止線が薄くなっている	薄くなっていた停止線及び止まれの路面標示の引き直しが行われた。

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R4.7.31現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
33	桐生市立相生小学校	③市町村	市道50051号線	忠霊塔～相生小学校までのスクールゾーン	丸子屋の十字路で事故が多く危険。横断歩道の白線が一部消えている。	白線の引き直し。学校便りで注意喚起を行い、市から立て看板を借りて設置。
34	桐生市立相生小学校	③市町村	市道50287号線	美容院ヘアーズ横道路～国道122号交差点	スクールゾーンの時間内に進入してくる車がある。	白線の引き直し。学校便りで周知するとともに、市から立て看板を借りて設置。
35	桐生市立相生小学校	③市町村	市道①-43号線	大善寺通り高架の側道に入っすぐあるT字路	以前は2つついていたカーブミラーが1つになって、歩行者が見えにくい。	学校便りで保護者へ周知。
36	桐生市立相生小学校	③市町村	市道50289号線	蛭間シャーリング前道路	白線が消えていて、道が狭い。	白線の引き直し。学校便りで保護者に連絡。
37	桐生市立川内小学校	③市町村	市道60195号線	川内町3丁目旧肉の中文脇路地	止まれの停止線が無く、歩道まではみ出して一時停止をする車がある。	警察、土木へ停止線依頼。済
38	桐生市立川内小学校	③市町村	市道60110号線	小倉会館からファミリーマートまで	歩道が狭く白線のための、車がすれ違う際に、白線を越えて歩道に入ってくる車がある。	児童に注意喚起を行った。
39	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道1045号線	ワイスカーランド前 横断道路	横断歩道の白線が消えかかっているため、登下校時に止まってくれる車両が少ない。	横断歩道の白線を引き直し。
40	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道30005号線	東レテキスタイル桐生工場付近 市道	スクールゾーンだが、車がスピードを出して通過するので危険である。	白線の引き直し。
41	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道2038号線	ほしの理容室前 十字路	止まれの標示が消えかかっている。	白線、止まれの引き直し。
42	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50391号線市道50560号線	ナインハーフ前 十字路	信号待ちの児童の安全確保のため、電柱付近にコーンポストが必要。	電柱の辺りにポストコーンを設置。
43	桐生市立桜木小学校	③市町村	市道50345号線市道1041号線	賀茂神社前 十字路	横断歩道の白線や止まれの標示が消えかかっているため、登下校時に止まってくれる車両が少ない。	白線、止まれの引き直し。
44	桐生市立菱小学校	②県	県道227号小俣桐生線	幸橋から菱小学校	歩道が狭く、ガードレールが無い。交通量が多い。	白線、「学童注意」の引き直し
45	桐生市立菱小学校	②県	県道227号小俣桐生線	菱公民館前北側	登校時に大型のトラックが通り危険。	白線、「学童注意」の引き直し
46	桐生市立菱小学校	③市町村	市道1-4	菱町4丁目2442-1付近	カーブで見づらく、道幅も狭い。歩道が無いため、危険。	対策を検討中。
47	桐生市立菱小学校	③市町村	市道1-27	広見橋から小林工務店付近	歩道が狭く、自動車がスピードを出して走行し危険。	市土木課に対策を依頼し、路側帯を広げ白線を引き直してもらった。
48	桐生市立菱小学校	③市町村	市道70158	じゅん歯科から熊ノ沢橋	工事トラックが多い。道が狭いのにスピードが出ている。	路面標示、外側線の引き直し
49	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50253号線	職業訓練センター付近の道路	車の通りが多い。見通しが悪い。雑草が生えていて、子どもが車道に出てしまう。	土木課へ外側線引きを依頼した。

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R4.7.31現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
50	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50159号線	リクシル桐生工場裏の坂道	歩道が無く、カーブで見通しが悪い。	土木課へ対策を依頼した。
51	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50139号線と市道50667号線の丁字路	市営住宅相生五丁目A付近の道路	見通しが悪く、ガードレールがあり、横断が難しい。	児童・保護者への注意喚起(横断の仕方を説明)をした。
52	桐生市立天沼小学校	③市町村	市道50614号線と市道50208号線の丁字路	学童の横断歩道	横断歩道が消えている	区長に要望し、注意喚起の看板が設置された。
53	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-23号線	桐生宿から大雄院	路側帯片側白線なし。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
54	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-22号線 他	ローソン広沢店交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
55	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30076号線	新井豆腐店前 交差点	「止まれ」白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
56	桐生市立神明小学校	②県	桐生伊勢崎線	小黒金物店 交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
57	桐生市立神明小学校	③市町村	上人通り 市道1-21号線	神明小北手押し信号交差点	横断歩道白線薄い。「止まれ」表示薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
58	桐生市立神明小学校	③市町村	市道2-11号線	桜木中 南交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
59	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-23号線	中通り大橋南 交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
60	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-23号線 他	神明小東上人通り交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
61	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-23号線 他	神明小東南角交差点	横断歩道白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
62	桐生市立神明小学校	③市町村	市道1-23号線	国道122号ミツバ西交差点のポール	1本破損。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
63	桐生市立神明小学校	③市町村	上人通り 市道1-21号線	神明小北手押し信号から中通り線へ	路側帯白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
64	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30618号線	神明小東南角交差点から東	「止まれ」白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
65	桐生市立神明小学校	③市町村	市道30618号線	桜木公民館横	「止まれ」白線薄い。	関係各所に修繕等を依頼し、児童・保護者への注意喚起を行った。
66	桐生市立新里中央小学校	②県	県道梨木・香林線	新里町山上 佐藤商店前	横断歩道のラインが消えてしまっている。	7月のSZ対策委員会で、ラインの引き直しを依頼した。

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

R4.7.31現在

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容
67	桐生市立新里中央小学校	②県	県道梨木・香林線	新里町武井 赤城神社東側道路	カーブになっていて、見通しが悪い。	7月のSZ対策委員会で、カーブミラーの設置を依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。
68	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道2-108号線	小林交差点～ 新里駅南側道路	道が狭く、歩くのに注意が必要。	私有地との関わりがあること、また道幅の早期拡張は望めないため、集会等を通じて児童に指導を行っていくが、危険である。
69	桐生市立新里中央小学校	③市町村	(南北)市道84008号線 (東西)市道84006号線	新里町小林 「ベシヤ」南方の交差点	塀が高く、直前までよく見えない。	7月のSZ対策委員会で、路側帯のライン及びカーブミラーの設置を依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。
70	桐生市立新里中央小学校	③市町村	市道2-108号線	武井天笠集会所西側道路	道が狭く、転落の危険性がある。	7月のSZ対策委員会で、歩道車道境界ブロックの設置、路側帯のラインの引き直しを依頼した。集会等で児童に安全指導を行っていく。
71	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道81160号線	新里東小学校西門付近	横断歩道の白線やマークが薄くなってきている。	児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう指導した。また、職員が危険箇所に行って指導もした。なお、10月に横断歩道の白線やマークを濃くしていただいた。
72	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道81205号線	新里町新川2725番地付近	見通しが悪い。	児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないように指導した。
73	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109号線	上毛電鉄踏切付近	路側帯の白線が薄くなってきている。	児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。
74	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道83180号線	新里町新川1906番地4付近	路側帯の白線が薄くなってきている。	児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。
75	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109号線・市道83042号線	新里町新川1341番地3付近	横断歩道の白線が薄くなってきている。	児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう指導した。
76	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-110号線	鎌木十字路口西側	歩道が狭く危険である。自動車の速度も速い。	児童に歩道の白線内を1列で歩くように指導した。また、自治会に改善要望を提出したところ注意喚起の看板を取り付けていただいた。
77	桐生市立新里東小学校	③市町村	県道3号前橋大間々桐生線	新里町新川4021番地付近	歩道に凹んでいるところがある。置き転ぶ等の危険あり。	スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼した。なお、9月に歩道の補修をしていただいた。
78	桐生市立新里東小学校	③市町村	県道73号伊勢崎大間々線	新里町新川1237番地2付近	交通量が多く、歩道が狭い。	児童に左右の確認を十分に行い、飛び出しをしないよう指導した。また、スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼したことで、緑石に車線分離標を取り付けていただいた。
79	桐生市立新里東小学校	③市町村	市道1-109号線	新里町新川2399番地10付近	歩道に緑色の塗装あり。塗装の劣化のため、雨の日など濡れると滑りやすく転倒する危険あり。	雨の日などは、ゆっくり慎重に歩くように指導した。また、スクールゾーン対策委員会で関係機関に対策を依頼した。
80	桐生市立新里北小学校	②県	県道336号線(梨木香林線)	新里町関・旧JAぐんまみどり建物前の信号	児童の横断に配慮せず、猛スピードで走行する自動車が多い。	児童に状況を説明し、左右の確認を十分に行い、飛び出しなどをしないよう指導した。