




東小学校 令和5年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
 教育委員会
 学校、PTA
 道路管理者
 警察署



3 見通しが悪い

<対策内容>
 危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。



1 ゴミ置き場のネット・ブロック散乱のため歩行危険

<対策内容>
 路面標示、外側線の引き直し、ゴミ置き場については、区長一町会長に注意喚起を依頼、危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。



2 一方通行を逆走する車あり。

<対策内容>
 警察に路面標示を要望(対策済)。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。



4 横断歩道4箇所の白線が薄い

<対策内容>
 横断歩道の引き直しを依頼(対策済)。



5 見通しが悪い

<対策内容>
 カーマイラー設置要望書を提出。危険箇所として保護者に安全マップで注意喚起を行った。



凡 例

- 小学校
- 対策箇所
- 学校指定通学路

令和元年 7月 3日 現在
 平成25年作成地図

1:10,000