




境野小学校 令和5年度通学路交通安全対策箇所図

対策検討メンバー
教育委員会
学校、PTA
道路管理者
警察署



21 見通しが悪い交差点で、ミラーも見づらい。
＜対策内容＞
舗装工事後、路面標示の塗り直しを実施予定。ポールの設置を検討。
立看板の設置を検討。児童への注意喚起。



20 蓋のない深い深い側溝があり、車をよけたときに側溝に落ちてしまう心配がある。
＜対策内容＞
側溝自体を蓋付きのものに入れ替える工事を実施済み。



19 道がカーブしており、児童が多く通学している学校の存在がわかりにくい。
＜対策内容＞
児童への注意喚起。自動車で送迎する保護者への注意喚起。

凡 例
— 小学校
○ 対策箇所
— 学校指定通学路
令和2年 8月 現在
平成25年作成地図