

境野水処理センター 下水処理施設 放射性物質検査結果（平成29年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥			放流水		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H30	3月13日	92 (12)	不検出 (17)	29 (14)	不検出 (1.4)	不検出 (1.4)	不検出 (1.6)
	2月14日	不検出 (14)	不検出 (16)	不検出 (12)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.4)
	1月16日	不検出 (12)	不検出 (17)	不検出 (15)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.2)
H29	12月14日	不検出 (13)	不検出 (11)	16 (12)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
	11月16日	不検出 (13)	不検出 (12)	22 (15)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
	10月18日	不検出 (13)	不検出 (15)	33 (14)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)
	9月11日	不検出 (10)	不検出 (12)	44 (14)	不検出 (0.7)	不検出 (1.2)	不検出 (1.3)
	8月24日	不検出 (13)	不検出 (14)	55 (13)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)
	7月31日	不検出 (13)	不検出 (16)	57 (16)	— —	— —	— —
	7月21日	— —	— —	— —	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)	不検出 (1.2)
	6月22日	不検出 (14)	不検出 (16)	47 (12)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
	5月18日	不検出 (14)	不検出 (15)	23 (12)	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)
	4月20日	不検出 (11)	不検出 (20)	25 (16)	不検出 (0.9)	不検出 (1.4)	不検出 (1.0)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター