

境野水処理センター 下水処理施設 放射性物質検査結果（平成30年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥			放流水		
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
H31	3月11日	不検出 (15)	不検出 (14)	不検出 (20)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)
	2月12日	不検出 (13)	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
	1月15日	21 (10)	不検出 (15)	不検出 (14)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)
H30	12月10日	22 (12)	不検出 (13)	12 (11)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)
	11月26日	43 (15)	不検出 (12)	17 (14)	— —	— —	— —
	11月7日	— —	— —	— —	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)	不検出 (0.9)
	10月15日	18 (10)	不検出 (15)	41 (14)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
	9月11日	不検出 (15)	不検出 (13)	33 (13)	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)	不検出 (0.7)
	8月20日	不検出 (13)	不検出 (16)	30 (17)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)
	7月17日	不検出 (12)	不検出 (18)	44 (16)	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
	6月11日	不検出 (13)	不検出 (16)	不検出 (14)	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)
	5月14日	不検出 (15)	不検出 (16)	29 (14)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
	4月16日	不検出 (13)	不検出 (15)	30 (12)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.4)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター