

境野水処理センター し尿処理施設 放射性物質検査結果（令和2年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		脱水汚泥		焼却灰	
		セシウム 134	セシウム 137	セシウム 134	セシウム 137
R3	3月8日	不検出 (8)	不検出 (13)	不検出 (13)	92 (16)
	2月8日	不検出 (14)	不検出 (12)	不検出 (18)	120 (17)
	1月18日	不検出 (14)	不検出 (11)	不検出 (14)	82 (15)
R2	12月7日	不検出 (9)	不検出 (14)	不検出 (16)	120 (13)
	11月9日	不検出 (17)	不検出 (11)	不検出 (15)	110 (13)
	10月12日	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (11)	110 (13)
	9月14日	不検出 (16)	不検出 (13)	不検出 (11)	110 (14)
	8月17日	不検出 (13)	不検出 (9)	不検出 (15)	74 (14)
	7月13日	不検出 (14)	不検出 (15)	不検出 (12)	93 (11)
	6月15日	不検出 (13)	不検出 (16)	不検出 (16)	120 (19)
	5月18日	不検出 (16)	不検出 (15)	不検出 (14)	120 (13)
	4月20日	不検出 (17)	不検出 (13)	不検出 (23)	88 (19)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター