

境野水処理センター 下水処理施設 放射性物質検査結果（令和５年度）

（単位：Bq/kg）

| 測定日 |        | 脱水汚泥         |             | 放流水          |              |
|-----|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|     |        | セシウム<br>134  | セシウム<br>137 | セシウム<br>134  | セシウム<br>137  |
| R6  | 3月11日  | 不検出<br>(16)  | 不検出<br>(11) | 不検出<br>(1.2) | 不検出<br>(1.4) |
|     | 2月13日  | 不検出<br>(14)  | 不検出<br>(13) | 不検出<br>(1.0) | 不検出<br>(1.3) |
|     | 1月15日  | 不検出<br>(13)  | 不検出<br>(12) | 不検出<br>(1.0) | 不検出<br>(1.3) |
| R5  | 12月18日 | 不検出<br>(15)  | 不検出<br>(17) | 不検出<br>(0.8) | 不検出<br>(1.1) |
|     | 11月13日 | 不検出<br>(16)  | 不検出<br>(15) | 不検出<br>(1.1) | 不検出<br>(1.1) |
|     | 10月10日 | 不検出<br>(15)  | 不検出<br>(14) | 不検出<br>(1.1) | 不検出<br>(1.0) |
|     | 9月11日  | 不検出<br>(14)  | 17<br>(15)  | 不検出<br>(1.2) | 不検出<br>(0.9) |
|     | 8月21日  | 不検出<br>(14)  | 56<br>(15)  | 不検出<br>(0.7) | 不検出<br>(1.0) |
|     | 7月18日  | 不検出<br>(14)  | 不検出<br>(12) | 不検出<br>(0.9) | 不検出<br>(1.2) |
|     | 6月12日  | 不検出<br>(7.7) | 不検出<br>(14) | 不検出<br>(1.2) | 不検出<br>(1.1) |
|     | 5月15日  | 不検出<br>(13)  | 44<br>(11)  | 不検出<br>(0.9) | 不検出<br>(1.0) |
|     | 4月17日  | 不検出<br>(14)  | 23<br>(15)  | 不検出<br>(0.9) | 不検出<br>(1.2) |

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター