

桐生市汚泥最終処分場 放射性物質検査結果（令和6年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		浸出水		放流水	
		セシウム 134	セシウム 137	セシウム 134	セシウム 137
R7	3月10日	不検出 (0.9)	不検出 (0.7)	不検出 (1.1)	不検出 (0.7)
	2月17日	不検出 (0.8)	不検出 (1.3)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)
	1月20日	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)
R6	12月16日	不検出 (1.0)	不検出 (1.4)	不検出 (1.1)	不検出 (1.1)
	11月18日	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)
	10月8日	不検出 (0.9)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)
	9月9日	不検出 (1.0)	不検出 (1.3)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)
	8月19日	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (1.3)	不検出 (1.2)
	7月8日	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
	6月10日	不検出 (0.8)	不検出 (1.2)	不検出 (1.4)	不検出 (1.1)
	5月13日	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)	不検出 (1.1)
	4月15日	不検出 (0.9)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター