

桐生市汚泥最終処分場 放射性物質検査結果（令和7年度）

（単位：Bq/kg）

測定日		浸出水		放流水	
		セシウム 134	セシウム 137	セシウム 134	セシウム 137
R8	3月9日	不検出 (0.9)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
	2月16日	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)	不検出 (1.0)
	1月19日	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)
R7	12月15日	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)
	11月17日	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)	不検出 (1.3)	不検出 (0.9)
	10月14日	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (0.9)
	9月8日	不検出 (0.8)	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.1)
	8月18日	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)	不検出 (0.9)	不検出 (1.1)
	7月7日	不検出 (1.1)	不検出 (1.0)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)
	6月9日	不検出 (0.9)	不検出 (1.3)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)
	5月19日	不検出 (0.9)	不検出 (0.8)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)
	4月14日	不検出 (1.1)	不検出 (1.2)	不検出 (1.0)	不検出 (1.1)

※検出限界値未満の値は「不検出」と表記しています。

※検査機関

桐生市水道局浄水課水質センター