

令和2年度 汚泥最終処分場 定期点検結果

実施年月日	R2.4.24	R2.5.29	R2.6.26	R2.7.27
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
廃棄物の飛散	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
悪臭、害虫発生状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
囲いの状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁の損壊状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の効果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
開渠の土砂等堆積	堆積あり	異常なし	異常なし	異常なし
出入口、扉の施錠	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
埋立地内ガスの発生	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
特記事項	なし	除草	除草	除草

実施年月日	R2.8.28	R2.9.23	R2.10.30	R2.11.25
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
廃棄物の飛散	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
悪臭、害虫発生状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
囲いの状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁の損壊状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の効果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
開渠の土砂等堆積	異常なし	異常なし	異常なし	堆積あり
出入口、扉の施錠	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
埋立地内ガスの発生	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
特記事項	除草	周辺開渠清掃 除草	なし	なし

実施年月日	R2.12.25	R3.1.29	R3.2.26	R3.3.26
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
廃棄物の飛散	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
悪臭、害虫発生状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
囲いの状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
擁壁の損壊状況	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工の効果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
開渠の土砂等堆積	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
出入口、扉の施錠	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
埋立地内ガスの発生	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
特記事項	なし	なし	なし	なし