

桐生スケートセンター修繕履歴

年度	修繕・改修等の内容
S47	冷凍機修理
	リンク周囲改修工事
	電気設備
	管理棟・スケート場内改修
	管理棟給排水衛生設備工事
	管理棟電気設備工事
	スケート場冷凍設備改修
	スケートリンク場内電気設備改修工事
	駐車場外柵改修
48	スケート場内給排水及び補給水設備改修
	排水枘他
	各所改修
	放送設備改修
	機械室換気扇設備増設
	夏季臨時開場に伴う入口
	スケートリンク防災カーテン取付
	改修工事設計委託
49	スケート場天井塗装
53	スケートリンク補修
	ブライン冷却器補修
	外部塗装
54	ブライン冷却管入替
55	屋根塗装替
	天井改修工事
	便所便器取替
	便所及び床補修
	スケートリンク天井改修
56	スケートリンク安全網張替
	スケートリンク壁面塗装
	駐車場舗装
	雪解け所温水管布設
58	圧カタンク他改修
	駐車場排水溝布設
	ブラインクーラー電動機取替
59	ブラインヘッド取替
	リンクサイドフェンス改修
	雨樋取替
	変電所改修
60	リンクサイド床板改修
61	事務所冷暖房設備
H1	冷凍機用クーリングタワー修繕
	ブラインポンプ取替
2	スケートリンク手摺内側張替
3	屋根塗装

	ヘッドー取替
	冷却塔取替
4	ブラインヘッドー取替
5	ブライン主配管一部取替
6	スケート場機械室天井張替
	ブライン配管改修
	温水タンク改修
7	ブラインクーラー防熱解体復旧
8	地絡継電器付負荷開閉器取付工事
9	冷凍用ブライン主配管取替工事
10	冷凍用ブライン冷却器取替工事
	自動火災報知設備増設工事
12	ブラインヘッドー取替工事
13	ブラインヘッドー取替工事
	冷凍冷蔵ユニット取替工事
14	正門門柱解体除去工事
	正門門柱設置工事
15	ブライン配管工事
23	照明器具、照明器具取付台修繕（震災）
27	スケートセンター階段修繕
28	膨張タンク配管液漏れ修繕
	リンクヘッドー取替工事
29	内壁各所修繕
	外部各所修繕
R1	ブライン配管修繕